

Prezados clientes e parceiros,

O Porto Chibatão dando continuidade ao processo de melhorias nos serviços prestados aos seus clientes, acrescentou uma nova ferramenta de consulta no portal da web (Modallweb), onde o cliente poderá visualizar e imprimir um relatório com as avarias de contêiner.

Para acessar essa nova ferramenta, siga o passo a passo ilustrado abaixo:

Consulta avarias Modallweb (Armador)

O cliente entrará com seu login e senha no portal Modallweb (Login e senha poderá ser solicitado ao setor de SAC (comercial.sac1@portochibatao.com.br / tel.: (92) 3182 -3037).

Na opção “RELATÓRIOS”, foi criado um novo campo, onde o armador poderá visualizar e imprimir o relatório DAMAGE REPORT.



Ao entrar na opção Damage Report, o armador deverá informar o navio e viagem e clicar no botão buscar para gerar o relatório.

Container	Side	Seal	Kind of Damage
JAMPU 866728-6	HC4D	5291307	BARRA JOTA DIREITA AMASSADA PAINEL FRONTAL FORA DE ISO / OUT FOR ISO FRONT PANEL LATERAL DIREITA E ESQUERDA AMASSADAS TRAVESSA DO FISO AMASSADA TETO ABALUADO / ROOF ABALLADO TETO EM CORROSAO PAINEL FRONTAL AMASSADO / DENTED FRONT PANEL LONGARINA SUPERIOR TRASEIRA AMASSADA / DENTED REAR TOP RAIL LONGARINA SUPERIOR FRONTAL COM REPARO IMPROPRIO / IMPROPER REPAIR IN FRONT TOP RAIL LONGARINA SUPERIOR DIREITA AMASSADA / DENTED RIGHT SIDE TOP RAIL LONGARINA SUPERIOR ESQUERDA AMASSADA LONGARINA INFERIOR DIR/ESQ RASGADA LONGARINA SUPERIOR FRONTAL AMASSADA / DENTED FRONT TOP RAIL CROSS AMASSADO
BHCU 466272-2	HC4D	5291467	LATERAL DIREITA E ESQUERDA AMASSADAS LONGARINA INFERIOR DIREITA AMASSADA / DENTED RIGHT SIDE BOTTON RAIL LONGARINA INFERIOR ESQUERDA AMASSADA / DENTED LEFT SIDE TOP RAIL TETO ABALUADO / ROOF ABALLADO TETO AMASSADO / DENTED ROOF TETO EM CORROSAO TETO FURADO / HOLED ROOF LONGARINA SUPERIOR DIREITA AMASSADA / DENTED RIGHT SIDE TOP RAIL LATERAL DIREITA AMASSADA / DENTED RIGHT SIDE
CADU 700015-5	HC4D	AA73954B	BORMACHA DA PORTA DIR/ESQ RASGADA LATERAL ESQUERDA COM REPARO IMPROPRIO / IMPROPER REPAIR LEFT SIDE LONGARINA INFERIOR DIR/ESQ RASGADA TUNEL RAIL AMASSADO BARRA JOTA ESQUERDA AMASSADA POSTE TRASEIRO ESQUERDO AMASSADO / DENTED LEFT DOOR CORNER POST ALAVANCA DIREITA SOLTA POSTE FRONTAL ESQUERDO AMASSADO / DENTED LEFT FRONT CORNER POST PAINEL FRONTAL AMASSADO / DENTED FRONT PANEL TETO FORA DE ISO / OUT FOR ISO ROOF TETO EM CORROSAO CROSS AMASSADO TRAVESSA DO FISO AMASSADA LATERAL DIREITA E ESQUERDA AMASSADAS POSTE TRASEIRO DIRETO AMASSADO / DENTED RIGHT DOOR CORNER POST

Dúvidas: comercial.sac1@portochibatao.com.br Tel: (92)3182 – 3037